



R P - 6 B D型

トラップ内蔵蒸気用減圧弁

15~50A

製品記号

R P 6 B D-B, R P 6 B D-G

取扱説明書



流れ・ビューティフル

株式
会社

ベン

P L - R P - 0 1 1 E

はじめに

この取扱説明書は、RP-6BD型蒸気用減圧弁の取扱方法について記述しています。本製品をご使用の前に熟読の上、正しくお使いください。

この取扱説明書は本製品を設置、および使用される方々のお手元に確実に届くようお取りはからい願います。

—— 製品の危険性についての本文中の用語 ——



警告 : 取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



注意 : 取扱を誤った場合、使用者が軽い、若しくは中程度の傷害を負う危険が想定される場合、または物的損害・損壊の発生が想定される場合。

—— 使用にあたっての警告・注意事項 ——

本製品のご使用にあたり、人身の安全および製品を正しく使用するために必ずお守りください。



警告

- ①本製品は、重量物ですので、配管取付けなどの際には製品本体を確実に支えるなど注意を払ってください。
※製品を落下しますと、怪我をする恐れがあります。
- ②本製品を配管取付け後、蒸気を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。
※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。
- ③製品にはむやみに触れないようにしてください。
※やけどの恐れがあります。
- ④本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、減圧弁内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認すると共に、本体を素手でさわれるまで冷してから行ってください。
※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。



注意

- ①本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。
一般的の使用者は分解しないでください。二次側圧力上昇、流れが不安定などの異常がある場合は、設備・工事業者または、当社に処置を依頼してください。
- ②本製品を使用する前に製品についている銘板の表示、および1頁の仕様とを確認してください。使用条件が仕様を満足することを確認の上、製品をご使用ください。
- ③本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。

目次

	頁
1. 製品用途、仕様、構造、作動	1
(1) 用途	1
(2) 仕様	1
(3) 構造	2
(4) 作動	3
2. 設置要領	4
(1) 製品質量	4
(2) 配管例略図	4
(3) 要領	5
3. 運転要領	8
(1) 圧力調整	8
(2) 運転	9
(3) 運転停止	9
(4) 再運転	9
4. 保守要領	10
(1) 日常点検	10
(2) 定期点検	10
(3) 交換部品と交換時期	10
(4) 故障の原因と処置	11
5. 廃却	12
○用語の説明	13
○サービスネットワーク	

————— ※「分解・組立要領」が必要な場合には、ご請求ください。 —————

目次

	頁
1. 製品用途、仕様、構造、作動	1
(1) 用途	1
(2) 仕様	1
(3) 構造	2
(4) 作動	3
2. 設置要領	4
(1) 製品質量	4
(2) 配管例略図	4
(3) 要領	5
3. 運転要領	8
(1) 圧力調整	8
(2) 運転	9
(3) 運転停止	9
(4) 再運転	9
4. 保守要領	10
(1) 日常点検	10
(2) 定期点検	10
(3) 交換部品と交換時期	10
(4) 故障の原因と処置	11
5. 廃却	12
○用語の説明	13
○分解・組立要領	14
(1) 分解	14
1) 分解工具および消耗部品	14
2) パイロット部の分解	15
3) 本体部およびトラップ部の分解	17
(2) 各部品の清掃および処置方法	19
1) 前準備	19
2) パイロット部の清掃および処置方法	19
3) 本体部の清掃および処置方法	20
4) トラップ部の清掃および処置方法	21
(3) 組立	22
1) 本体部およびトラップ部の組立	22
2) パイロット部の組立	23
○サービスネットワーク	

1. 製品用途、仕様、構造、作動

(1) 用途

「弁天シリーズ」RP-6BD型蒸気用減圧弁は、汎用のRP-6型蒸気用減圧弁にスチームトラップを内蔵した自力式減圧弁で、建築設備、工場設備、暖房用などの一般的な用途、あるいは、高差圧での安定性、小流量から大流量まで安定した制御を要求される場合など、幅広く使用されます。

(2) 仕様

型 式	RP-6BD	
製品記号	RP6BD-B (FC/CAC 製)	RP6BD-G (FC/SUS 製)
★ 呼び径	15~50	
★ 適用流体	蒸 気	
★ 一次側圧力	1.0 MPa 以下	
★ 二次側調整圧力範囲	0.03~0.8 MPa	
☆ 最大減圧比	20:1	
☆ 弁前後の最小差圧	0.05 MPa	
締切昇圧	0.02 MPa 以下	
オフセット	0.02MPa 以内 (二次側調整圧力 : 0.03~0.35MPa)	
	0.03MPa 以内 (" : 0.035 を超え~0.07MPa)	
	0.05MPa 以内 (" : 0.07 を超え~0.8MPa)	
許容漏洩量	定格流量の 0.05% 以下	
☆ 流体温度	184°C 以下 <small>注</small>	
端接続	減圧弁側	J I S 10K FF フランジ
	スチームトラップ出口側	Rc 1/2 または 3/4 ねじ
材 質	本体 (FC)	弁体・弁座 (SUS)
	ダイヤフラム (SUS)	
本体耐圧試験	水圧にて 1.5 MPa	


注. 流体温度 220°C 以下用も製作しています。



注意


1. 製品についている銘板表示内容と注文された型式の上記仕様 ★ 部分を確認してください。
2. 上記仕様の ☆ 部分が使用条件を満足することを確認してください。
3. 上記の仕様を超えての使用はできません。

銘 板



(3) 構造

本弁は本体部、パイロット部及びトラップ部から構成されています。




※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、
部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

機能については、「次頁：(4) 作動」を参照してください。

(4) 作動

1)



減圧弁部


チョウセツバネがフリーの状態では、ベンタイ、Pベンは共にベンバネおよびPベンバネの力で閉止しています。

一次側止弁を開き、減圧弁に蒸気を通しますと、蒸気の一部はパス穴・ストレーナを通ってPベンタイ室に達します。

トラップ部

ディスクは自重により弁開状態です。流入した水、ドレン、空気は出口側に流出します。

2)




減圧弁部

ハンドルを回し、チョウセツバネをたわませるとダイヤフラムは湾曲し、Pベンタイが開きPベンタイ室の蒸気はピストン上部に入り、ピストンはその圧力により下方に押し下げられ、ベンタイを押し開き、蒸気は二次側に流れ出ます。

トラップ部

蒸気が流入するとディスク背面（下面）に蓄圧され、ディスクはその圧力により閉止します。

3)



減圧弁部

二次側に流れ出た蒸気の一部はパス穴を通り、ダイヤフラム下部に達しダイヤフラムを押し上げます。

この二次側圧力によるダイヤフラムへの上向の力とチョウセツバネによる下向の力がバランスするようにPベンタイの開度を調節して、二次側圧力を一定に制御します。

トラップ部

再びドレンが流入すると蓄圧されていた蒸気が放熱して圧力低下し、弁開し、ドレンを排出します。

このように、2項と3項を繰り返し、トラップ動作を続けます。

2. 設置要領



警告

本製品は、重量物ですので、配管取付などの際には製品本体を確実に支えるなど注意を払ってください。


※製品を落下しますと、怪我をする恐れがあります。

(1) 製品質量

(kg)

呼び径	15	20	25	32	40	50
質量	10.0	10.0	11.5	14.5	15.0	18.5

(2) 配管例略図



(3) 要領



警告

減圧弁二次側に設置の安全（逃し）弁の吹出し管は安全な場所に導いてください。また、トラップ部の出口側配管も安全な場所に導いてください。

※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。



注意

1. 製品の二次側には、安全（逃し）弁を取付けてください。

※減圧弁故障時の二次側圧力の上昇により、機器が損傷する恐れがあります。

2. 製品の一次側には、ストレーナ（網目：国土交通省仕様は80メッシュ以上。）を取付けてください。

※異物の混入により、二次側圧力の上昇、作動不良などの原因となります。

3. 運転を止められない装置の場合、製品の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。

※故障時や製品の分解の際、運転のためにバイパス配管が必要です。

4. 製品の一次側、二次側には圧力計を取付けてください。

※圧力計を取付けていないと、圧力の調整、確認ができません。

5. 製品を取付ける前に、配管の洗浄を充分に行ってください。

※配管の洗浄が不充分な場合、ゴミ噛みによる減圧不能などの原因となります。

6. 輸送中などに製品への異物混入を避けるため、入口・出口にキャップ、あるいはシール蓋をしてあるものについては、それらを外してから取付けてください。

7. 配管接続に使用するシールテープ・液状シール剤など、配管内に異物が入らないよう注意してください。

※異物の混入により、二次側圧力の上昇、作動不良などの原因となります。

8. 製品を配管に接続する際には、製品の流れ方向を示す矢印と蒸気の流れ方向を合わせ、水平配管に垂直に取付けてください。

※誤った取付けをした場合、製品の機能を発揮できません。

9. 製品には、配管の荷重や無理な力・曲げ、および振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

※配管の固定や支持をしない場合、製品の損傷や作動不良などの原因となります。

10. 製品の二次側に電磁弁（オンオフ弁）を取付ける場合は、減圧弁から電磁弁を1～2m（呼び径の大きいもの程離す）以上離してください。また、二段減圧する場合も減圧弁の間隔は同様に離してください。

※距離が短いと、二次側圧力の上昇や作動不良の原因となります。

11. 凍結の恐れのある場合は、ドレン抜きや保温などをしてください。

※凍結による破損の恐れがあります。

- 1) 管例略図のように減圧弁前後に直管部を設け、止弁・ストレーナ・安全（逃し）弁（SL-37型）・圧力計等を設けてください。

注記：1. 安全（逃し）弁は、特に指定のない限り減圧弁の最大流量の10%程度の流量を吐出できるものを選定してください。

減圧弁の設定圧力に対する安全弁の設定圧力は下表によってください。


減圧弁の設定圧力 (MPa)	安全弁の設定圧力 (MPa)
0.1 以下	減圧弁の設定圧力 + 0.05 以上
0.1 を越え 0.4 未満	" + 0.08 以上
0.4 以上 0.6 未満	" + 0.12 以上
0.6 以上 0.8 未満	" + 0.15 以上
0.8 以上 1.0 未満	" + 0.19 以上

2. 止弁には玉形弁を使用してください。

2) 分解点検のため、減圧弁の上下の空間は、下表の寸法以上確保してください。


(mm)

呼び径	A	B
15	440	310
20	440	310
25	450	340
32	520	370
40	520	370
50	540	430



3) 減圧弁は完全閉止ができませんので蒸気使用量が零になるような場合は、二次側にスチームトラップを設けてください。


4) 電磁弁（オンオフ弁）を二次側に付けた場合、減圧弁と電磁弁の間にスチームトラップを設けてください。





5) 減圧弁の二次側にコントロールバルブを使用して制御する場合は、減圧弁とコントロールバルブの距離を、1m以上取ってください。

6) 減圧弁にドレンが入ると、ハンチングやバイブレーションを起こす場合があります。ドレンが入らないような配管にしてください。また、スチームトラップを内蔵していますが、ドレンが多い場合は、別途配管上にスチームトラップを設けてください。

良し例




悪し例



7) 配管の水圧試験を行う時は、減圧弁前後の止弁を閉止して行ってください。

8) トラップの出口側配管にはユニオン継手を必ず取付けてください。



3. 運転要領



警告

1. 本製品を配管取付け後、蒸気を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。また、トラップ部の出口側配管を安全な場所に導いてください。
※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。
2. 製品にはむやみに触れないようしてください。
※やけどの恐れがあります。



注意

1. 二次側圧力の調整は、未調整の状態で工場出荷していますので、所定の圧力に調整の上ご使用ください。
※圧力未調整の場合、二次側の圧力はほとんど零の状態となります。
2. 長期間運転を休止する場合は、製品および配管内の流体を排出してください。
※製品や配管内の錆の発生などによる故障、あるいは凍結による破損の恐れがあります。

(1) 圧力調整


本弁は、工場出荷時、圧力調整していませんので、次の手順によって圧力調整をしてください。

(圧力未調整の状態では、蒸気は二次側に流れません。)

手順	要 領	注 記
配 管 清 掃	1 一次側、二次側の止弁を閉止します。 バイパス管の止弁を閉止します。バイパス管を設置しないでブローバイパス止弁を設けた場合はブローバイパス止弁を閉止します。	
	2 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"><p>! 注意</p><p>バイパス止弁で蒸気を流す場合、二次側圧力が設定圧力を超えないよう、圧力計を見ながらバイパス止弁を調整してください。設定圧力を超えると二次側の安全（逃し）弁が吹出します。</p></div>	
	蒸気の供給弁を開き、次にブローバイパス止弁または、ブローバイパス止弁を開いて蒸気を流し、管内の異物を完全に除去します。	
	3 ブローバイパス止弁または、ブローバイパス止弁を完全に閉止します。	
	4 一次側の止弁を全開になるまで徐々に開きます。	
圧 力 調 整	5 圧力調整した時、軽い流れを受け入れられるよう、二次側止弁が設置されている場合は、二次側止弁を少し開きます。	

次頁へ続く

前頁からの続き

手順	要 領	注 記
圧 力 調 整	6 ハンドルを引っ張りながら右回転し、蒸気が通り始めたら、二次側止弁を徐々に全開します。 	1. ハンドルを引っ張るとロックが解除され、手を離すとロック状態となります。 2. ハンドルを右回転すると二次側圧力は上昇し、左回転すると下降します。
	7 二次側の圧力計を見ながら、希望の設定圧力になるよう、ハンドルを引っ張りながらゆっくり回します。	
	8 圧力調整を終えたらハンドルから手を離した後、ハンドルを軽く左右に回し、ロック状態になっていることを確認します。	
	9 二次側止弁を全開させ、末端機器を運転し、設定圧力に制御されているか確認します。	

* 以上で圧力調整は完了です。圧力調整で異常がある場合は、「10頁：(4) 故障の原因と処置」を参照し処置してください。

(2) 運車云

通常（日常）の運転は減圧弁の圧力調整は不要で、蒸気ラインの供給弁を開けることで運転ができます。

注記：供給弁は徐々に開けてください。

(3) 運車云停止

通常、運転停止は蒸気ラインの供給弁を閉止します。

長期間運転を休止する場合は、減圧弁および管内のドレンによる錆の発生、あるいは凍結の危険がありますので、ドレン抜きのため次のことを実施します。



警告

本製品のドレン抜きにあたっては、一次側の供給弁を止め、配管内の圧力が零になっていることを確認すると共に、本体を素手でさわれるまで冷やしてから行ってください。

※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。

1) トラップ部下部のプラグ ⑯ を緩め、取外します。

2) ドレンを完全に排出した後、プラグ ⑯ を元通りに締付けます。

(4) 再運車云

長期間運転を停止した後の再運転は、設定圧力、作動状況を確認してください。圧力調整については不要ですが、設定圧力に変化がある場合は「前頁：(1) 圧力調整 手順4～9」に従い調整してください。

4. 保守要領



警告

本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、減圧弁内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認すると共に、本体を素手でさわれるまで冷してから行ってください。

※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。



注意

1. 本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。
2. 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。
一般の使用者は分解しないでください。二次側圧力上昇、流れが不安定などの異常がある場合は、設備・工事業者または、当社に処置を依頼してください。
3. 長期間運転休止後の再運転時には、機能・性能を確認するため、作動点検を実施してください。

(1) 日常点検

点検項目		処置
減圧弁部	設定圧力に変化がないかの確認	「10頁：（4）故障の原因と処置」参照
	外部漏れの有無	
	ハンチング、バイブレーションなどの異常作動が発生していないかの確認	
トラップ部	ドレンの排出具合	
	外部漏れの有無	

(2) 定期点検

本製品の機能・性能を維持するため、定期的に分解点検を実施してください。

点検周期	1回／年
主な点検項目	<ul style="list-style-type: none">①ダイヤフラムの損傷②Pベンタイ、Pベンザの当り面③ベンタイ、ベンザの動き④ピストン、シリンダーの動き⑤トラップユニットの当り面

(3) 交換部品と交換時期

交換部品は使用頻度、使用条件などにより耐用年数は異なりますが、交換時期の目安は下表のとおりです。

部品名	部品番号	交換時期
Pベンタイ	㉓	5年
Pシステム	㉔	"
Pベンザ	㉕	"
トラップユニット	㉖	"
ピストン	㉗	"
ピストンリング	㉘	2年
シリンダー	㉙	5年
ダイヤフラム	㉚	"
ベンタイ	㉛	設置場所で摺合せを行っても、当り面の補修不能な場合は、工場修理依頼または、製品を交換してください。
ベンザ	㉜	

(4) 故障の原因と処置

故障の状態、原因を確認し、処置します。

故障状態	原因	処置
1. 二次側圧力上昇	設定圧力調整不良。 バイパス止弁が閉じていない、または漏れている。	「7頁：(1) 圧力調整 手順4～9」参照 設定圧力の再調整を行う。 バイパス止弁を閉じる、または交換する。
	ベンタイ・ベンザまたはPベンタイ・Pベンザの当り面が損傷する。	「分解・組立要領」参照
	ベンタイ・ベンザまたはPシステム・Pベンタイ・Pベンザが円滑に動かない。	
	ピストン・シリンダーまたはピストンリング・シリンダーが円滑に動かない。	
	ダイヤフラムの破損。	
2. 二次側圧力が上がらない (流量不足)	設定圧力調整不良。	「7頁：(1) 圧力調整 手順4～9」参照 設定圧力の再調整を行う。
	ベンタイ・ベンザまたはPシステム・Pベンタイ・Pベンザが円滑に動かない。	「分解・組立要領」参照
	ピストン・シリンダーまたはピストンリング・シリンダーが円滑に動かない。	
	ストレーナの目詰まり。	
	呼び径選定の誤り。(呼び径小)	仕様をチェックし、呼び径を変更する。
3. 減圧作動不良 (ハンチング、バイブルーションなど)	ドレンによる影響が考えられます。	当社に相談してください。
	ストレーナの目詰まり。	ストレーナの清掃。
	ドレン発生量に対し、トラップの排出能力が少ない。	ドレン発生量に合った能力の大きいトラップを取付ける。
	ベンタイ、ベンザの当り面が損傷する。	大きな傷がある場合には、トラップユニットを新品と交換。
	シッフタの緩み、またはガスケットの損傷。	増締め、またはガスケットの交換。
5. 外部漏洩 (1) シッフタからの漏洩	ボルトの緩み、またはガスケットの破損。	増締め、またはガスケットの交換。
	プラグの緩み。	シールテープを巻いてから締付けます。

5. 廃却口

RP-6BD型蒸気用減圧弁を廃却する際は、ハンドル③を引っ張りながら左回転させ、バネの荷重を零の状態としてください。

用語の説明

用語	定義
減圧弁	通過する流体そのものの圧力エネルギーにより、弁体の開度を変化させ一次側圧力から所定の二次側圧力に減圧する自動調整弁。
パイロット作動式	二次側圧力を検出して作動する直動式減圧弁をパイロット部として、主弁体操作部の圧力を調整することにより主弁体を作動させる形式。
設定圧力	減圧弁が作動し始める圧力で、わずかに流れ出る時の二次側圧力。
一次側圧力	本体内の入口側圧力、または本体に近い入口側配管内の圧力。
二次側圧力	本体内の出口側圧力、または本体に近い出口側配管内の圧力。
最大減圧比	一次側圧力と二次側圧力との最大の圧力比。
最小差圧	一次側圧力と二次側圧力との差圧の最小値。
締切昇圧	減圧弁の二次側の止弁を締めることによって、設定圧力から上昇する圧力。
オフセット	一次側圧力を一定に保持した状態で、流量を設定圧力時の流量から定格流量まで漸時増加させた場合、変化する二次側圧力と設定圧力との差。
許容漏洩量	減圧弁に許容される弁部からの漏れ量。
定格流量	一次側圧力を一定とする場合、所定のオフセット内において保証し得る最大流量。
本体耐圧試験	本体に水圧を加え、破壊、き裂、にじみなどの欠陥が生じない圧力の最大値。
ハンチング	作動中、弁体が小さな上下運動を繰返し、二次側の圧力が圧力計で見ると指針が上下に振れる状態。
バイブレーション	作動中、弁体が激しい上下運動を繰返し、振動・騒音を発生する状態。

分角弁 - 組立要領

(1) 分角弁



警告

本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、減圧弁内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認すると共に、本体を素手でさわれるまで冷してから行ってください。

※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。



注意

1. 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。
一般の使用者は分解しないでください。
2. 分解時には内部のドレンが出すので容器などで受けてください。
3. 分解時に、部品を落下させないように注意してください。また、分解部品は柔らかい布などの上に置き、傷をつけないようにしてください。

1) 分角弁工具および消耗部品

分解前に必要な工具、消耗部品などあらかじめ用意します。

工具		減圧弁呼び径	工具使用箇所	部品番号
名称	呼び			
スパナ	13	15~40	ボルト	⑯
		15~50	"	⑰
	17	32~50	"	⑯
		50	"	⑯
	30	15~50	シツフタ	㉔
六角棒スパナ	8	"	ボルト	⑮
		15~25	"	⑯
	6	15~50	ボルト	㉓
ねじ回し	150	15~50	ダイヤフラム	㉙

消耗部品

消耗部品	部品番号	要求先
ガスケット	⑫	(株)ベン
	⑬	
	㉑	
	㉒	
	㉓	

交換部品については「9頁：(3) 交換部品と交換時期」を参照ください。


2) パイロット部の分角罕

最初にパイロット部分から、次の手順で分解します。

(15頁 分解図1 参照)


手順	分 解 要 領
1	ハンドル ⑬ を引っ張りながらバネ荷重が零になるまで回します（左回転）。 バネ荷重が零になるとハンドル ⑬ は軽くなります。 (ハンドル ⑬ は取外す必要はありません。)
2	ボルト ⑯ を緩めて、バネケース ① を外します。ウエバネウケ ⑭ 、チョウセツバネ ⑮ 、シタバネウケ ⑯ 、ダイヤフラム ⑰ が取出せます。 この時、Pステム ⑫ を指で押し、指を離した時、スムーズに戻ることを確認します。動きが悪い場合は、必ず処置が必要です。「18頁：(2) 2) 手順5」参照
3	Pステム ⑫ を押しながら、シツフタ ⑯ を緩めて取外し、ストレーナ ⑭ 、Pベンバネ ⑮ 、Pベンタイ ⑯ 、Pステム ⑰ 、ガスケット ⑯ を抜取ります。
4	Pベンザオサエ ⑯ を緩めて取外し、Pベンザ ⑯ を抜き取ります。
5	ボルト ⑯ を緩めて、Pホンタイ ⑰ 、ガスケット、パッキンオサエ ⑯ を外します。

分解図 1
パイロット部



※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

組立の際は、ガスケットを
入れたパッキンオサエの
「UP」印を下図の向きに
して行う。



3) 本体部およびトラップ部の分解



警告

シタフタ②を取り外す場合は、ボルト⑪を少し緩めてドレンを徐々に排出させた後、シタフタ②を取り外します。


※ボルト⑪を一気に緩めると、ドレンが多量に流出し、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。

本体部を次の手順で分解します。

(17頁 分解図2 参照)

手順	分解要領
1	<p>ボルト⑯を緩め、ウエフタ③を取り外します。ガスケット⑫、ピストン④、シリンダー⑥をホンタイ①から取出します。</p> <p>この時、ピストン④をシリンダー⑥に挿入して、上下にスムーズに動くか確認します。</p> <p>動きが悪い場合は、必ず処置が必要です。「19頁：(2) 3) 手順5」参照</p> <p>また、ベンタイ⑦を棒状の物で押し下げてスムーズに戻ることを確認します。動きが悪い場合は、必ず処置が必要です。「19頁：(2) 3) 手順3」参照</p>
2	ピストン④からピストンリング⑩、ピストンバネ⑪を外します。
3	<p>! 注意</p> <p>シタフタ②を取り外す時、ベンバネ⑨、ベンタイ⑦を落下させないようしてください。</p> <p>※ベンタイ⑦を傷付けたり、変形させると使用できなくなる場合があります。</p> <p>トラップ出口側配管を取り外した後、ボルト⑪を緩めシタフタ②を取り外します。この時、ベンバネ⑨、ベンタイ⑦、ガスケット⑬が同時に取出せます。</p> <p>ベンタイ⑦がベンザ⑧に固着して取出せない時は、上から棒状の物で押して取出します。</p> <p>ベンタイ⑦がベンザ⑧に固着している場合は、必ず処置が必要です。</p> <p>「19頁：(2) 3) 手順3」参照</p> <p>注記：ベンザ⑧は取外すことはできません。</p>
4	ボルト⑩を緩め、シタフタ②からトラップケース⑪を外します。

分解図 2
本体部



(2) 各部品の清掃および処置方法

1) 前準備

清掃前に必要な用具をあらかじめ用意します。




用 具	ウエス（柔らかい布など） 研磨布紙（#150～500程度） ラッピング剤（カーボランダム#500程度、仕上げ用#1000程度） 治具（株）ベンに相談ください。） 摺合せ定盤（φ100mm程度）
--------	--

2) パイロット部の清掃および処置方法

手順	要 領
1	各部品をウエスで清掃します。
2	ガスケット①（銅製）、⑩は新品と交換します。
3	ダイヤフラム⑨に割れ、変形がある場合は、新品と交換します。
4	Pベンザ②、Pベンタイ③の当り面（流体をシールする接触部分）に傷がついている場合は、摺合せ治具等を使用し、ラッピング剤（カーボランダム）で摺合せを行います。当り面をウエスで拭いてから、ラッピング剤（カーボランダム#500程度）を当り面3～4箇所に付け、摺合せ治具（またはPベンタイ③）をPベンザ②に軽く押し付け、摺合せを行います。摺合せは5～6回反復回転させた後、摺合せ治具（またはPベンタイ③）の位置を1／5回転づつずらして持ち直し、1まわりした状態で1回の動作を終了します。摺合せを行ったら、ウエスで当り面を拭き状態を確認し、傷が消えるまで行います。傷が消えたら仕上げとしてラッピング剤（カーボランダム#1000程度）で摺合せを行います。摺合せ終了後、当り面はウエスなどで良く拭き取ります。摺合せを行っても傷が消えない場合は、新品と交換します。
5	Pシステム④の動きが悪い場合は、外周の摺動面を研磨布紙で、軽く動くようになるまで研磨します。

注記：損傷部品の交換の要否が判断できない場合は、（株）ベンに相談ください。

3) 本体部の清掃および処置方法

手順	要 領
1	各部品をウエスで清掃します。
2	ガスケット ⑫、⑬は新品と交換します。
3	ベンタイ ⑦ の動きが悪い場合は、外周の摺動面を研磨布紙で、軽く動くようになるまで研磨します。 
4	ベンタイ ⑦、ベンザ ⑧ の当り面（流体をシールする接触部分）に傷がついている場合はラッピング剤（カーボランダム）で摺合せを行います。 当り面をウエスで拭いてから、ラッピング剤（カーボランダム#500程度）をベンタイ ⑦ の当り面3~4箇所に付け、ベンタイ ⑦をベンザ ⑧に軽く押し付け、摺合せを行います。摺合せは5~6回反復回転させた後、ベンタイ ⑦ の位置を1/5回転づつずらして持ち直し、1まわりした状態で1回の動作を終了します。 摺合せを行ったら、ウエスで当り面を拭き状態を確認し、傷が消えるまで行います。傷が消えたら仕上げとしてラッピング剤（カーボランダム#1000程度）で摺合せを行います。 摺合せ終了後、当り面をウエスなどで良好に拭き取ります。 摺合せを行っても傷が消えない場合は、新品と交換します。  <p>当り面の3~4箇所にラッピング剤をつけ、ベンタイ ⑦ の内側に指を入れ摺合せを行ってください。</p>
5	ピストン ④ とシリンダー ⑥ の動きが悪い場合は、シリンダー ⑥ の内面とピストン ④ の外周の摺動部（ピストンリング ⑩ を外し）を研磨布紙で軽く動くようになるまで研磨します。 
6	ピストンリング ⑩ の磨耗、傷が大きい場合は、新品と交換します。

注記：損傷部品の交換の要否が判断できない場合は、(株)ベンに相談ください。

4) ト ラ ッ プ 部 の 清 扱 お よ び 处 置 方 法

手順	要 領
1	各部品は重ね合わせですので、右図のとおり順番に分解します。
2	各部品をウエスで清掃します。
3	ガスケット ② は新品と交換します。
4	<p>ディスクとベンザの当り面（流体をシールする接触部分）に傷がついている場合はラッピング剤（カーボランダム）で摺合せを行います。当り面をウエスで拭いてから、ラッピング剤（カーボランダム#500程度）を定盤に塗りつけ、ディスクあるいはベンザを軽く押し付け、摺合せを行います。摺合せは5～6回反復回転させた後、位置を1／5回転づつらして持ち直し、1まわりした状態で1回の動作を終了します。摺合せを行ったら、ウエスで当り面を拭き状態を確認し、傷が消えるまで行います。傷が消えたら仕上げとしてラッピング剤（カーボランダム#1000程度）で摺合せを行います。摺合せ終了後、当り面をウエスなどで良く拭き取ります。摺合せを行っても傷が消えない場合は、新品と交換します。</p>

(3) 組立



注意

組立にあたっては、部品などは確実に組付け、ボルトは片締めとならないよう対角上に均一に締付けてください。

組立は、分解と逆の手順で行います。

1) 本体部およびトラップ部の組立 (17頁 分解図2 参照)

手順	要 領	注 記
1	損傷が激しい部品は、新品と交換します。	(株)ベンに相談する。
2	ガスケット⑫、⑬、⑭は新品と交換します。	ガスケット⑬には、焼付防止剤「ニチモリ DB-100N」または、相当品を塗布します。
3	トラップケース⑩にトラップユニット⑪を組込み、ガスケット⑭を装着した後、シタフタ②に組込み、ボルト⑯にて締付けます。	ボルト⑯は片締めとならないよう対角上に均一に締付けます。
4	シタフタ②にガスケット⑬、ベンバネ⑨、ベンタイ⑦を乗せ、ベンザ⑧およびホンタイ①に組込み、ボルト⑰で締付けます。	ボルト⑰は片締めとならないよう対角上に均一に締付けます。
5	ピストンリング⑩の内側にピストンバネ①を装着します。 この時、ピストンリング⑩とピストンバネ①の切り口を合わせます。 ピストンバネ①を装着したピストンリング⑩の一端をピストン④上部の溝にはめ込み、指で押さえておき、一方の手ではめ込み部分をなぞるように全周を溝に装着します。 装着状態でピストンリング⑩を押さえながら、一方の手でシリンダー⑥に挿入します。ピストン④を上下させてスムーズに動くか確認します。	ピストンリング装着状態断面図
6	ピストン④を挿入したシリンダー⑥をホンタイ①に組みます。この時、ピストン④を手で押し下げ、手を離したときにベンバネ⑨の力でベンタイ⑦、ピストン④がスムーズに押し戻されるかを確認します。	
7	ホンタイ①にガスケット⑫を乗せ、次にウエフタ③を乗せて、ボルト⑯にて締付けます。 	ボルト⑯は片締めとならないよう対角上に均一に締付けます。

2) パイロット部の組立

(15頁 分解図1 参照)

手順	要 領	注 記
1	ガスケット ⑦ (銅製)、⑧ は新品と交換します。	ガスケット ⑧ には、焼付防止剤「ニチモリ DB-100N」または、相当品を塗布します。
2	Pベンザ ⑨ をPベンザオサエ ⑩ に挿入し、Pホンタイ ⑪ にねじ込み仮締めします。	
3	Pホンタイ ⑪ にストレーナ ⑫ を組込み、Pシステム ⑬ 、Pベンタイ ⑭ 、Pベンバネ ⑮ を組込みます。シツフタ ⑯ にガスケット ⑦ を入れ、Pホンタイ ⑪ に仮締めします。	
4	ウエフタ ③ にガスケット ⑧ を乗せ、Pホンタイ ⑪ をボルト ⑯ で締付けます。 Pベンザオサエ ⑩ をPホンタイ ⑪ に締付けます。 シツフタ ⑯ をPホンタイ ⑪ に締付けます。 シツフタ ⑯ 締付けトルク N·cm 5000~7500	ボルト ⑯ は片締めとならないよう対角上に均一に締付けます。
5	ダイヤフラム ⑨ をPホンタイ ⑪ に組込みます。	
6	バネケース ⑪ にウエバネウケ ⑯ 、チョウセツバネ ⑯ 、シタバネウケ ⑯ の順に入れ、Pホンタイ ⑪ に組込み、ボルト ⑯ で締付けます。	ボルト ⑯ は片締めとならないよう対角上に均一に締付けます。

以上で組立は終了です。組立後は「7頁：(1) 圧力調整」を参照し、圧力調整を実施してください。

製品及び本取扱説明書に関するお問合せは下記へお願いします。

○サービスネットワーク

サービスネットワークについては、弊社ホームページ（二次元コード読み込みまたはURL入力
(<https://www.venn.co.jp/>) の拠点情報より最寄りの営業所までお問合せ願います。

拠点情報 二次元コード

